

萬華區天花板壁癌整修工程



施作時間:2012, 3月

業主:台北市黃先生

施作地點:台北市桂林路

工程項目:天花板壁癌

說明:

- 1因長期潮濕致油漆剝落，導致地面經常掉落油漆碎屑影響健康及環境。
- 2經油漆磨除後，全面塗布CDPS深層滲透保護塗層，藉結晶自癒機制強化效果。
- 3Conheal(康濕附)為水泥系材料，屬無機質，耐久不老化，可使混凝土結構更加緻密，功效隨時間遞增。

