

震大長玉大樓停車機坑止漏修繕工程



施作時間:2016

業主:震大長玉管委會

施作地點:台北市長安東路2段160號

工程項目:機坑負壓滲漏 & 裸露鋼筋修繕

說明:

- 1位於台北東區蛋黃區，建築物共地下5層。
- 2停車機坑滲漏約76處，裸筋修補5處。
- 3傳統高壓高壓灌注止漏後，另於負壓牆面，再全面塗佈CDPS。
- 4合約金額結算約70萬。
- 5 CDPS具備緩慢持續特性，長期可以作為負壓防水的主流工法。

